

④ ボトルを正しく使う



- ボトルに適正な容量以上の試料を入れると、過重負荷によりボトルが変形し、破損する恐れがある

▶ 適正な容量はボトルの **80%**

